

## DEMANDE DE TRAVAUX/D'AMENAGEMENTS - 5 février 2016

date de 1 <sup>ère</sup> demande	Localisation	Interventions/Travaux	Réponse mairie
Plusieurs années	Cour de l'école	Construction d'un auvent	Engagement de campagne du nouveau Maire qui fait l'objet d'un recensement et d'un chiffrage en cours à l'échelle de toutes les écoles de Saint-Maur <b>Nov 2014</b> : réponse au prochain conseil d'école <b>Nov 2015</b> : installation expérimentale en 2016 sur l'école Marinville permettra de modéliser les coûts. Un planning avec toutes les écoles sera ensuite établi <b>Févr 2016</b> : pour l'instant l'opération n'a pas commencé
Juin 2013	Toilettes garçons	Odeur d'urine Mauvaises odeurs récurrentes, problème d'aération , enfants trop loin de l'urinoir du fait de l'activation automatique et puissante des chasses d'eau	<b>Nov 2014</b> : la mairie a reconnu que le système dans son ensemble est défectueux <b>Nov 2015</b> : toujours pas de solution au problème de l'urinoir. Pistes : faire des guides au sol ou construire un butoir pour que les enfants s'avancent suffisamment <b>Févr 2016</b> : des empreintes de pas jaunes ont été fixées mais sans résultat tangible

Juin 2014	CE1 A (cl de Mme Faniez/ M Follet)	Création d'un point d'eau dans le local BCD, à l'entrée	<b>Nov 2014</b> : 1 <sup>ère</sup> demande <b>Nov 2015</b> : l'intervention a été notée dans Saint-Maur Infos, alors qu'elle n'a pas été faite. Réponse de la mairie : dossier technique réalisé et conforme. Absence de plombier retarde la réalisation. Prévu dès que possible en 2016 <b>Févr 2016</b> : le budget a été voté, ça devrait être fait en 2016. Compte tenu des préconisations de la commission sécurité, ce point d'eau sera installé dans la classe et non pas dans la BCD
juin 2014	Classes avec TNI	Demande de pose de rideaux car problème de visibilité sur le TNI	<b>Nov 2014</b> : sera budgété sur 2015 <b>Nov 2015</b> : pas de budget en 2015, à remettre à la liste des travaux 2016 <b>Févr 2016</b> : pas de budget spécifique, ce sont des dépenses d'investissement

Oct 2015	Escalier des CM2 A et B	Refaire quelques marches qui sont abîmées	<b>Nov 2015</b> : demande supplémentaire à inscrire au cahier des travaux <b>Févr 2016</b> : devis en cours, prévu au budget 2016
----------	-------------------------	---	--

Févr 2016	Classes avec TNI	Réfection des murs des classes qui ont été abîmés suite à l'installation des TNI	<b>Févr 2016</b> : la régie a fait un budget pour 2016. si le budget est retenu, ce sera fait à l'été 2016, sachant que les dépenses concernant la sécurité l'emporteront sur la réfection des murs
	CPC	Il manque une dalle au plafond	<b>Févr 2016</b> : Les services ont remplacé la plaque, mais les gravats sont restés au sol
	CE1B	Le mur côté cour est humide, les affichages sont mouillés	<b>Févr 2016</b> : les services sont intervenus sur une gouttière ou une fuite de chauffage. La fuite persiste, ils doivent repasser.
	Escalier côté cour pour adultes/ELCO	Installation d'une sonnerie puissante pour signaler sa présence. Ce serait utile aux ELCO, aux cours pour adultes, au boulanger	<b>Févr 2016</b> : Un technicien va passer à l'école pour étudier la faisabilité du projet
Févr 2016	Classe ?	Espace de 2 cm à l'ouverture d'une fenêtre	Les services municipaux viendront analyser le problème.